


Kunstwerk

Paspoort - Kunstwerk_ (2019)

Kunstwerk		Kunstwerk items	
Kunstwerknummer	BS-10	Opmerkingen	
Kunstwerknaam			
Geografie			
Woonplaats	Almelo		
Openbare ruimte	Garenboom		
Algemeen			
Eigenaar	Gemeente	Zijaanzicht	
Beheerder	Gemeente		
Onderhoudsplichtige	Gemeente		
Kunstwerktype (std)	Beschoeiing		
Objecttype NEN	Grondkering (AS)		
Bouwjaar	2000		
Bouwjaar geschat	<input checked="" type="checkbox"/>		
Jaar einde exploitatie	2025		
Inspectiedatum	31-3-2020	Voorraanzicht	
Inspecteur	van Heteren		
Monumentaal karakter			
Multimedia			
Gebruiksfunctie	Groenvoorziening		
Structuurelement	Woongebied		
Structuurelement (std)	Woongebied		
Categorie			
Hoofdcategorie (std)	Oevers	Bereken conditiescore	<input type="checkbox"/>
		Conditiescore (berekende waarde)	1
		Verzorgingscore (Berekende waarde)	1
Categorie			
Hoofdcategorie (std)	Oevers	Conditiescore (berekende waarde)	1
Constructie	Beschoeiing	Verzorgingscore (Berekende waarde)	1
Draagconstructie	Houten paal-schot	Prioriteit	
		Algemene onderhoudsstaat	Laag
		Gewenst onderhoudsniveau	

Kunstwerk items

Paspoort - Kunstwerk_ (2019)

Kunstwerk Kunstwerk items

Kunstwerk items

Breedte (m)	<input type="text"/>
Lengte (m)	<input type="text" value="66,6"/>
Oppervlakte	<input type="text"/>
Doorvaarbreedte (m)	<input type="text"/>
Doorvaarhoogte (m)	<input type="text"/>
Doorrijbreedte (m)	<input type="text"/>
Doorrijhoogte (m)	<input type="text"/>
Hoogte boven water (m)	<input type="text" value="0,3"/>
Diepte onder water (m)	<input type="text" value="0,5"/>
Maximale overspanning (m)	<input type="text"/>
Aantal overspanningen	<input type="text"/>

Element

Paspoort - Element

Element

Elementtype	<input type="text" value="Voegovergang (233)"/>
Conditie score (Berekende waarde)	<input type="text" value="1"/>
Verzorgings score (Berekende waarde)	<input type="text" value="1"/>
Toelichting	<input type="text"/>

Bouwdeel

Paspoort - Bouwdeel

Bouwdeel

Bouwdeeltype	Landhoofd (1326) ▼
Materiaal	Beton (3) ▼
Hoeveelheid	9
Eenheid	vierkante meter ▼
Conditie score (Berekende waarde)	1
Verzorgings score (Berekende waarde)	1
Toelichting	<div style="border: 1px solid gray; height: 150px; width: 100%;"></div>

Gebrek

Paspoort - Gebrek kunstwerken

Gebrek

Gebreksort	Houtrot (G-011)	Inspectiedatum	31-3-2020
Belang	ernstig	Berekende conditiescore	1
Intensiteit	beginstadium	Berekende verzorgingscore	0
Omvang	plaatselijk 2-10%	Locatie	Garenboom
Betrouwbaarheid	1	Oorzaak	Klimatologische invloeden
Beschikbaarheid	1		
Onderhoudbaarheid	2		
Veiligheid	1		
Schadeomschrijving	Houtrot aan diverse palen/panelen/deksloven.		
Afbeelding	Afbeelding	Afbeelding (detail)	Afbeelding
Hersteladvies	Vervangen bij volledige vervanging beschoeiing.		
Maatregel versneller			
Maatregel		Planjaar	2025
Kosten		Planstatus	Kwalitatief

Planning

Paspoort - Bouwdeelplanning standaard 2019	
Planning	
Maatregelversneller	Alles
Maatregel	Reinigen grondkering
Hoeveelheid	32
Jaar van uitvoering	2020
Kostenfactor	2
Kosten	96
Eenheidsprijs	1,5
Eenheid	Streckende meter
Cyclus	1
Maatregeltype	Verzorgend onderhoud
Planstatus	Bijgesteld
Opmerking afwijkende cyclus eenheidsprijs	